

### Stavebně-technický popis jednotlivých objektů :

03-15-01 Janovice - kasárna

Čís. SO	Název SO	Popis SO	Stavebně technický stav
1	Čerpací stanice tech.vody č.48	Zděný, 1 podl.obj.sedl.střecha	dobrá
2	VZK č.2	Zděný, 3 podl.obj.sedl.střecha	Havarijní, nutná rekonstrukce
4	Čerpací stanice č.3	Zděný, 2 podl.obj.sedl.střecha	dobrá
6	Ubikace U1 č.4	Zděný, 4 podl.obj.sedl.střecha	1/2 obj.dobrá, 1/2 dožilý stav
7	Ubikace U2 č.5	Zděný, 4 podl.obj.sedl.střecha	2/3 obj. dobrá, 1/3 dožilý stav
8	Dílny výzbrojní č.6	Zděný, 1 podl.obj.sedl.střecha	Dobrá, dokončit stav.úpravy
9	Sklad výstrojní č.18	Zděný, 2 podl.obj.sedl.střecha	dobrá
10	Trafostanice č.7	Zděný, 1 podl.obj.rovná střecha	dobrá
11	Garáže č.8	Zděný, 1 podl.obj.sedl.střecha	Dobrá, dokončit stav.úpravy
12	Garáže č.9	Zděný, 1 podl.obj.sedl.střecha	Dobrá, dokončit stav.úpravy
13	KTS č.10	Zděný, 1 podl.obj.sedl.střecha	Dobrá, dokončit stav.úpravy
14	PHM sklad nadzemní č.61	Zděný, 1 podl.obj.ploch.střecha	Vyhovující, potřebná oprava
15	PHM sklad nadzemní č.11/1	Zděný, 1 podl.obj.ploch.střecha	Vyhovující, potřebná oprava
16	PHM sklad podzemní č.11/2	Ocelové nádrže	Vyhovující, potřebná oprava
17	Mycí dvojmůstek č.60	ŽB rampy a nádrže	Dobrá
18	TOV č.12	Zděný, 1 podl.obj.sedl.střecha	Vyhovující, potřebná oprava
19	Garáže č.13	ŽB konstr.část.zděná, rovná stř.	Dobrá, dokončit stav.úpravy
20	Garáže č.14	ŽB konstr.část.zděná, rovná stř	Dobrá, dokončit stav.úpravy
21	Garáže č.15	ŽB konstr., rovná střecha	Dobrá, dokončit stav.úpravy
22	Učební blok č.20	Zděný, 2 podl.obj.sedl.střecha	Vyhovující, potřebná oprava
23	Strážnice - věznice č.19	Zděný, 2 podl.obj.sedl.střecha	Velmi dobrá
24	Kuchyně mužstva č.21	Zděný, 3 podl.obj.sedl.střecha	Velmi dobrá
25	Sklad č.17	Zděný, 2 podl.obj.sedl.střecha	Dobrá, dokončit stav.úpravy
26	Požární zbrojnice č.16	Zděný, 2 podl.obj.sedl.střecha	Velmi dobrá
28	Psinec č.62	Zděný, 1 podl.obj.sedl.střecha	Vyhovující, potřebná oprava
29	Sklad, garáže č.22	Zděný, 1 podl.obj.sedl.střecha	Vyhovující, potřebná oprava
30	Trafostanice č.23	Zděný, 1 podl.obj.rovná střecha	dobrá
31	Ubikace č.24	Zděný, 2 podl.obj.sedl.střecha	Dobrá, dokončit stav.úpravy
32	Ošetřovna č.25	Zděný, 3 podl.obj.sedl.střecha	Havarijní, nutná rekonstrukce
33	Ubikace U3 č.26	Zděný, 4 podl.obj.sedl.střecha	Dobrá, dokončit stav.úpravy
34	Dílny PS č.45	Zděný, 1 podl.obj.sedl.střecha	Dobrá, dokončit stav.úpravy
35	Sklady, kanceláře PS č.46	Zděný, 1 podl.obj.sedl.střecha	Velmi dobrá
37	Sklad č.51	Zděný, 1 podl.obj.sedl.střecha	Havarijní, nutná rekonstrukce
38	Garáže č.37	ŽB skořep.konstrukce	Vyhovující, potřebná oprava
39	Garáže č.36	ŽB skořep.konstrukce	Vyhovující, potřebná oprava
40	Garáže č.35	ŽB skořep.konstrukce	Vyhovující, potřebná oprava
42	TOV č.34	Zděný, ŽB, 1 podl.obj.sedl.stře	Dobrá, dokončit stav.úpravy
43	Garáže Jeseník č.58	Ocelo. konstrukce, sedl.střecha	Dobrá, výměna vrat, oken
44	Garáže Jeseník č.57	Ocelo. konstrukce, sedl.střecha	Dobrá, výměna vrat, oken
45	Garáže č.39	ŽB skořep.konstrukce	Vyhovující, potřebná oprava

46	PHM přístřešek č.53	Po provedené demolici	-
47	Mycí dvojmůstek č.59	ŽB rampy a nádrže	Velmi dobrý
48	PHM sklad nadzemní č.42	Zděný, 1 podl.obj.ploch.střecha	Dobry,dokončit stav.úpravy
49	PHM sklad podzemní	Ocelové nádrže	Havarijní stav – mimo provoz
50	Garáže č.38	ŽB skořep.konstrukce	Vyhovující, potřebná oprava
51	Garáže č.41	ŽB skořep.konstrukce	Vyhovující, potřebná oprava
52	Tělocvična č.29	Zděný, 2 podl.obj.sedl.střecha	Dobry,dokončit stav.úpravy
53	Tovární komín	Zděný	demolice
54	AKU č.55	Zděný, 1 podl.obj.plochá střech	Vyhovující, potřebná oprava
55	Dozorčí parku + koupelna č.47	Zděný, 1 podl.obj.plochá střech	Dobry,dokončit stav.úpravy
56	Prádelna,sklad č.28	Zděný, 2 podl.obj.sedl.střecha	Vyhovující, potřebná oprava
57	Ubikace U4 č.27	Zděný, 4 podl.obj.sedl.střecha	Dobry,dokončit stav.úpravy
58	Knihovna, klub č.43	Zděný, 1 podl.obj.sedl.střecha	2/3 velmi dobrý, 1/3 dok.oprav
59	Velitelská budova č.32	Zděný, 3 podl.obj.sedl.střecha	Velmi dobrý
60	Ubikace č.44	Zděný, 1 podl.obj.sedl.střecha	Velmi dobrý
61	DKV, DP č.1	Zděný, 1 podl.obj.sedl.střecha	Velmi dobrý
63	Oplocení plné	Vnější oplocení areálu	50% nové dirickx
64	Oplocení pletivo	Vnitřní oplocení autoparků	Vyhovující, potřebná oprava
65	Nástupiště	Plocha živice před b.č.4,5	Vyhovující, potřebná oprava
66	Nástupiště živice	Plocha živice před b.č.26,27	Dobry
67	Plochy odstavné - živice	Plochy autoparků živice	Vyhovující, potřebná oprava
68	Plochy odstavné panelové	Plochy autoparků panely	Vyhovující, potřebná oprava
69	Komunikace betonová	Komunikace autoparků	Vyhovující, potřebná oprava
70	Komunikace živičná	Komunikace živičné areál kas.	Dobry, drobné opravy
71	Plocha pod přetlakovou halou	Živičná plocha	Dobry
72	Výsadekové cvičiště	Po provedené demolici	-
73	Překážková dráha	Zděné, dřevěné,kovové překáž.	Vyhovující, potřebná oprava
74	Překážková dráha	Zděné, dřevěné,kovové překáž.	Vyhovující, potřebná oprava
75	Malorážková střelnice	Dřevěné, kovové konstrukce	Vyhovující, potřebná oprava
78	Studna	Zděná studna spodní tech. vody	Dobry
79	Rozvod vody	Polyetylen, PVC,ocel	80% rozvody nové
80	Kanalizace	Kamenina, beton. roury	Vyhovující, potřebná oprava
83	Kabeláž silnoprůdu	Kabelové rozvody areálu	Dobry, drobné opravy
84	Kabeláž silnoprůdu VN	Připojení 2 trafostanic	Dobry, drobné opravy
85	Venkovní osvětlení	Výbojk.osvětlení, ocel.stožáry	Dobry, drobné opravy
87	Vodojem	Zděný, ŽB zásobník vody	Nepotřebný, demolice
88	ČOV č.63	Zděné a ŽB objekty	Velmi dobrý
89	Strojovna k mycímu můstku č.64	Zděný, 1 podl.obj.ploch střecha	Vyhovující, potřebná oprava
90	Strojovna k mycímu můstku č.65	Zděný, 1 podl.obj.ploch střecha	Vyhovující, potřebná oprava
91	PDA č.66	Zděný, 1 podl.obj.ploch střecha	Vyhovující, potřebná oprava
92	Skład PS č.67	Zděný, 1 podl.obj.sedl.střecha	Velmi dobrý
94	PHM nádrže podzemní č.11	Ocelové nádrže	Vyhovující, potřebná oprava
98	Skład Čejka I. Č.71	ŽB skořep.konstrukce	Dobry, drobné opravy
99	Skład Čejka II. Č.72	ŽB skořep.konstrukce	Dobry, drobné opravy
100	Parkoviště živičné	Živice u pos.ubytovny	Velmi dobrý
101	Tribuna č.73	Zděný, 1 podl.obj.ploch střecha	Velmi dobrý

102	Ubytovna č.74	Zděný, 5 podl.obj.ploch.střecha	Dobří, dokončit stav.úpravy
103	Palivové hospod.sklad PHM č.75	Zděný, 1 podl.obj.ploch.střecha	Dobří
104	PHM sklad podzemní č.76	Laminátové nádrže	Dobří
105	ESO přístřešek 18 stání č.77	Ocelová, montovaná konstrukce	Dobří
107	Indikační vrty	Ocelové potrubí	Dobří
108	BVT z kotelny K1- IV 308	Bezkanálový rozvod tepla	Velmi dobrý
109	Dispečerské rozvody-IV 308	Slabopr. rozvody, přenos dat	Velmi dobrý
110	STL plynovod - IV 308	Plastové rozvody plynu	Velmi dobrý
111	Lapák tuku - IV 721	Plast. nádoba podzemní u KM	Velmi dobrý
112	Lapák škrobu - IV 721	Plast. nádoba podzemní u KM	Velmi dobrý
113	Čerpací šachta - IV 721	ŽB šachta spodní vody u KM	Velmi dobrý
114	Kotelna K3	Ocelová a zděná konstrukce	Velmi dobrý
201	Strážnice č.1	Zděný, 1 podl.obj.ploch.střecha	Vyhovující, potřebná oprava
203	Mytí podvozků č.2	Brodiště + zděný prov.objekt	Vyhovující, potřebná oprava
204	Krytá mycí plocha č.3	ŽB+zděný 1podl.obj.sedl.stře.	Velmi dobrý
205	Garážový přístřešek č.4	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobří, dokončit stav.úpravy
206	Garážový přístřešek č.5	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobří, dokončit stav.úpravy
207	Garážový přístřešek č.6	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobří, dokončit stav.úpravy
208	Garážový přístřešek č.7	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobří, dokončit stav.úpravy
209	Garážový přístřešek č.8	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobří, dokončit stav.úpravy
210	Garážový přístřešek č.9	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobří, dokončit stav.úpravy
211	Garáž temperovaná č.10	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobří, výměna vrat, el. instal.
212	Garáž temperovaná č.11	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobří, výměna vrat, el. instal.
213	Garáž temperovaná č.12	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobří, výměna vrat, el. instal.
214	Garáž temperovaná č.13	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobří, výměna vrat, el. instal.
215	Garáž netemperovaná č.14	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobří, výměna vrat, el. instal.
216	Garáž temperovaná č.15	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobří, výměna vrat, el. instal.
217	Garáž temperovaná č.16	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobří, výměna vrat, el. instal.
218	Garáž netemperovaná č.17	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobří, výměna vrat, el. instal.
219	Garážový přístřešek č.18	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobří, výměna vrat, el. instal.
220	Sklad č.19	ŽB+zděný 1podl.obj.sedl.stře.	Velmi dobrý
221	TOV č.20	ŽB+zděný 1podl.obj.ploch.stře.	Vyhovující, potřebná oprava
222	PHM kiosek č.21	Zděný 1podl.obj.ploch.střecha	Vyhovující, potřebná oprava
223	Učební blok č.22	Zděný 2 podl.obj.ploch.střecha	Dobří, dokončit stav.úpravy
224	PHM sklad podzemní č.23	Ocelové nádrže	Dobří
225	Komunikace	Komunikace živičné areál aut.	Dobří, drobné opravy
226	Vodovod	Ocelové a litinové potrubí	Vyhovující, potřebná oprava
227	Kanalizace	Betonové a kameninové potrub	Dobří, drobné opravy
228	Venkovní osvětlení	Výbojk.osvětlení, ocel.stožáry	1/3 po opravě, 2/3 oprava
229	Teplводы	Nefunkční po teplofikaci	Demolice
230	Topný kanál a odvodnění	Nefunkční po teplofikaci	Demolice
231	Oplocení vnitřní	Betonové sloupky, desky	Dobří
232	Oplocení vnější	Betonové sloupky, pletivo	Vyhovující, potřebná oprava
233	Sdělovací rozvody	Slaboproudé rozvody	Velmi dobrý
234	Přeložka polní cesty	Objekt z investiční výstavby	-
235	Trafostanice+prim.příp.22kV	Objekt z investiční výstavby	-

236	ESO přístřešek č.24	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobry
237	ESO přístřešek č.25	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobry
238	Kotelna K1-IV 308	Ocelová,montovaná konstrukce	Velmi dobry
242	Nezkolaud.- hlídka VKR č.27	Zdény 1 p.objekt,šikmá střecha	Demolice
983	ESO přístřešek 10 stání č.92	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobry, drobné opravy
984	ESO přístřešek 10 stání č.91	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobry, drobné opravy
985	ESO přístřešek 4 stání č.90	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobry, drobné opravy
986	ESO přístřešek 4 stání č.89	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobry, drobné opravy
987	ESO přístřešek 16 stání č.88	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobry, drobné opravy
988	ESO přístřešek 2 stání č.87	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobry, drobné opravy
989	ESO přístřešek 36 stání č.86	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobry, drobné opravy
990	ESO přístřešek 36 stání č.85	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobry, drobné opravy
991	ESO hala, př. TOV - č.93	Ocelová,montovaná konstrukce	Demolice
992	Sklad č. 95	Po provedené demolici	-
993	Tribuna na nástupišti č.94	Zdény, dřevény objekt	Demolice
994	ESO př. 26 stání č.79	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobry, drobné opravy
995	ESO př. 52 stání č.80	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobry, drobné opravy
996	ESO přístřešek 38 stání č.81	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobry, drobné opravy
996	ESO př. 38 stání č.81	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobry, drobné opravy
997	ESO přístřešek 8 stání č.82	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobry, drobné opravy
998	ESO přístřešek 6 stání č.83	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobry, drobné opravy
999	ESO přístřešek 56 stání č.84	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobry, drobné opravy